

竹丘下里児童遊園



高木は2年程前に強剪定したコナラ、常緑中木はキンモクセイ



左2本はコナラ、右はサクラ

竹丘なかよし公園



樹形の崩れた弱ったサクラ



中央のシラカシ（パイプ巻き込み、
葉が枯れたり、黄色くなり始めている）



鬱蒼となっているキンモクセイ



木が密集している（園内灯も覆う）

園内灯


竹丘彩り公園



東側、低木が育っていない



西側、シラカシが大きくなり、頻繁に越境する



竹丘公園



道路沿いの高木は、園内の木に
負けて道路側に伸びている



ヤマザクラ

ヤマザクラを守るために、
支障木（ケヤキなど）の伐採が必要

第一保育園



アカマツ

幹に切れ目が入り、腐りが入り始めている
傾きも大きく、伐採を検討



サクラ

枯れたサクラ、芯が腐って枯れかけのサクラ

中央公園



テニスコート横のヒマラヤスギ



競合関係が多く、残したい木の生長が阻害
されている

野塩地域市民センター



センター正面のサクラ。越境防止で剪定しているためか、
建物側に傾いてきている。既に入り口横のアパートへは越境。



建物裏のサクラ。伐採で一致

清瀬中学校



南側のヒマラヤスギなど。3年ほど前に強剪定しているため、現在は高さが抑えられている



北側道路沿いの高木



北側通用門横のキンモクセイ