


■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/9～2020/11）

□令和2年9月



9月21日

屋上にアンテナ架台の設置を行っています。



9月23日

4階電気室内に電気の盤の設置を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/9～2020/11）



9月28日

屋上の防水工事が完了し空調室外機を設置する準備を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/9～2020/11）

□令和2年10月



10月15日

2階の内装工事を行っています。
写真は天井ボード貼の状況です。



10月21日

東側の塗装が完了した範囲から足場の解体を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/9～2020/11）



10月21日
屋上に機器が設置されました。



10月29日
北側の塗装が完了した範囲から足場の解体を行っております。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/9～2020/11）

□令和2年11月



11月6日

外壁の底にルーバーの設置を行っています。



11月6日

2階から1階の市民交流スペースを撮影した写真です。
中央に鉄骨階段が設置されています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/9～2020/11）



11月26日

1階から市民交流スペースを撮影した写真です。
内装工事を行っております。



11月26日

けやき通り側から撮影した写真です。
南側、東側の足場が取れて建物全体が見えてきました。